RAPPORT DE MAINTENANCE

Système de sécurité incendie et/ou matériel incendie

<u>Contrat</u> C20251008a-IN 25 6068-CENTRE REGIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS - 16 RUE DU RABELIN - VERNON

SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION
12 RUE DE LA MARE A JOUY
27120 DOUAINS



Julie Vasquez, votre interlocutrice commerciale, se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires aux coordonnées suivantes : 07 85 17 72 22 / jvasquez@sia-service.fr

ATTESTATION DE BON FONCTIONNEMENT

SYSTEME DE DESENFUMAGE NATUREL

Référence : C20251008a-IN 25 6068-CENTRE REGIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS - 16 RUE DU RABELIN - VERNON
Bâtiment : SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION
Adresse : 12 RUE DE LA MARE A JOUY
27120 DOUAINS

Dans le cadre du contrat cité en référence, la société SIA vous atteste, concernant les Systèmes de Désenfumage Naturel maintenus, que :

- les opérations de maintenance ont été effectuées.
- les essais de fonctionnement ont été effectués selon la norme NFS 61-933.

► **Résultat des essais et autocontrôles :**

Bon état fonctionnel.

Honguemare guenouville, le 23/06/2025
Pour la société SIA,
Julie VASQUEZ

SIA NORMANDIE
208 rue des artisans - Bâtiment F
27310 HONGUEMARE-GUENOUVILLE
Tél. : 02.41.28.10.90

▶ Rapport des essais et autocontrôles :

- **Mise en service**
  - ☑ Plombage des organes de commande
  - ☑ Présence étiquette de maintenance sur dispositifs de commande

---

Prestation réalisée le : 18/06/2025

Nom et Signature du technicien :
Florian DEHAIS



RAPPORT DE VISITE

SYSTEME DE DESENFUMAGE NATUREL

DCM – DAC - DAD

DU 18/06/2025

Référence : C20251008a-IN 25 6068-CENTRE REGIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS - 16 RUE DU RABELIN - VERNON
Bâtiment : SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION
Adresse : 12 RUE DE LA MARE A JOUY
27120 DOUAINS

ZONE FEU	COMMANDES	QTE	Grammage CO2		ETAT	COMMENTAIRES
			O	F		
Escalier prox salle télévision Escalier 1	Armoire O/F	1	60gr	60gr	Bon Etat Fonctionnel	
Entrée personnel Escalier 2	Treuil	1			Bon Etat Fonctionnel	

RAPPORT DE VISITE

SYSTEME DE DESENFUMAGE NATUREL

DENFC - DAS

DU 18/06/2025

Référence : C20251008a-IN 25 6068-CENTRE REGIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS - 16 RUE DU RABELIN - VERNON
Bâtiment : SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION
Adresse : 12 RUE DE LA MARE A JOUY
27120 DOUAINS

ZONE FEU	EXUTOIRES	QTE	ETAT	COMMENTAIRES
Escalier prox salle télévision Escalier 1	Lanterneaux	1	Bon Etat Fonctionnel	
Escalier cantine Escalier 2	Lanterneaux	1	Bon Etat Fonctionnel	

ATTESTATION DE BON FONCTIONNEMENT

SYSTEME DE COMPARTIMENTAGE

Référence : C20251008a-IN 25 6068-CENTRE REGIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS - 16 RUE DU RABELIN - VERNON
Bâtiment : SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION
Adresse : 12 RUE DE LA MARE A JOUY
27120 DOUAINS

Dans le cadre du contrat cité en référence, la société SIA vous atteste, concernant les fermetures coupe-feu maintenues, que :

- les opérations de maintenance ont été effectuées.
- les essais de fonctionnement ont été effectués selon la norme NFS 61-933.

► **Résultat des essais et autocontrôles :**

Bon état fonctionnel.

Honguemare guenouville, le 23/06/2025
Pour la société SIA,
Julie VASQUEZ

SIA NORMANDIE
208 rue des artisans - Bâtiment F
27310 HONGUEMARE-GUENOUVILLE
Tél. : 02.41.28.10.90



► **Rapport des essais et autocontrôles :**

PORTE BATTANTE

Gamme de maintenance définie selon le contrat et la norme NFS 61-933

N° porte	Temps de Fermeture (< 30 s)	Vitesse Fermeture (< 10 °/s)
PCF 1	7	12.85
PCF 2	14	6.42
PCF 3	8	11.25
PCF 6	11	8.18
PCF 7	6	15
PCF 8	8	11.25
PCF 9	6	15

- ☑ **GENERAL**
- ☑ Etat du support
- ☑ Etat de l'huisserie
- ☑ Etat des paumelles et roulements
- ☑ Etat du ferme porte et bras
- ☑ Etat de la serrure
- ☑ Etat des sélecteurs de vantaux
- ☑ **VANTAIL**
- ☑ Présence étiquette signaletique / plaque de firme
- ☑ Etat des parements
- ☑ Etat des joints intumescents
- ☑ Poignées de manoeuvre
- ☑ **FERMETURE**
- ☑ Déclenchement manuel
- ☑ Déclenchement éléctro-magnétique
- ☑ Sens de fermeture
- ☑ Fermeture (absence d'obstacle)
- ☑ **VENTOUSE**
- ☑ Présence secteur
- ☑ Fixations de la ventouse
- ☑ Etat de la ventouse

Prestation réalisée le : 18/06/2025

Nom et Signature du technicien :
Florian DEHAIS



RAPPORT DE VISITE

SYSTEME DE COMPARTIMENTAGE

DU 18/06/2025

Référence : C20251008a-IN 25 6068-CENTRE REGIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS - 16 RUE DU RABELIN - VERNON
Bâtiment : SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION
Adresse : 12 RUE DE LA MARE A JOUY
27120 DOUAINS

Lieu de communication 1	Lieu de communication 2	N° PCF	Marque	Type	ETAT	COMMENTAIRES
Couloir prox Laverie	Couloir prox local linge	PCF 1	Autre	PORTE BATTANTE	Bon Etat Fonctionnel	
Côté entrée principale	Escalier 1	PCF 2	Autre	PORTE BATTANTE	Bon Etat Fonctionnel	
Salle restaurant	Couloir accès salle restaurant	PCF 3	Autre	PORTE BATTANTE	Bon Etat Fonctionnel	
Couloir côté salle de restaurant	Escalier 2	PCF 4	Autre	PORTE BATTANTE	Bon Etat Fonctionnel	
Couloir prox CH.10	Escalier 2	PCF 5	Autre	PORTE BATTANTE	Bon Etat Fonctionnel	
Couloir R+1	Couloir R+1	PCF 6	Autre	PORTE BATTANTE	Bon Etat Fonctionnel	
Couloir R+1	Couloir prox Ch13	PCF 7	MALERBA	PORTE BATTANTE	Bon Etat Fonctionnel	
Couloir R+1 PROX CH14	Escalier 1 R+1	PCF 8	Autre	PORTE BATTANTE	Bon Etat Fonctionnel	
Couloir R+1 PROX CH 17	Couloir prox Ch16	PCF 9	MALERBA	PORTE BATTANTE	Bon Etat Fonctionnel	